

Комерційна пропозиція

Технічний огляд вуличних камер відеоспостереження на території ОСББ ЖК "Верховина", що знаходиться за адресою: м. Київ, Берестейський проспект. буд 109А

№ П/П	Тип робіт, що входить в вартість послуги	Призначення	Зображення	од. Вим	Кількість	Ціна за од.	Сума
1	Технічний огляд	Перевірка стану кріплень камер та комутаційних боксів. При необхідності заміна кріплень.		послуг	20,00	500,00	10000,00
		Перевірка стану герметичності монтажних боксів. При необхідності герметизація монтажних боксів.					
		Перевірка стану герметичних роз'ємів RJ45. При необхідності заміна роз'єму.					
		Перевірка цілісності жил, стану контактів, заміна конектору RJ45.					
		Маркування кабелю з занесенням в кабельний журнал.					
		Очистка об'єктиву камери від забруднень.					
2	Витрати на матеріали, елементи, роботи - розмір яких не можливо оцінити до моменту монтажу (метизи, кріплення, маркування, і т.п.)			компл.	1	500,00	500,00
Разом за послуги, устаткування та матеріали:							10500,00

Фізична особа-підприємець Ус Богдан Олександрович